

**Согласовано**  
Государственное Казенное Учреждение  
Амурской Области Управление  
Социальной  
Защиты населения по  
г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс

Начальник управления.  
 Никulina И.М.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.



**Утверждаю:**  
Директор ГПОАУ РИТ  
Кузьмичев Ю.А.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.  


**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**Учебное здание ГПОАУ РИТ, 3 отделения РИТ.**  
**ул. Музыкальная д.31.**

## Содержание

|  |  |
|--|--|
| 1.Паспорт доступности.....                               |  |
| 2.Анкета.....  |  |
| 3.Акт обследования.....                                  |  |
| 4.Территория, прилегающая к зданию.....                  |  |
| 5.Входы, выходы в здание.....                            |  |
| 6.Пути движения внутри здания.....                       |  |
| 7.Зоны целевого назначения.....                          |  |
| 8.Зоны целевого назначения – места приложения труда..... |  |
| 9.Зоны целевого назначения – жилые помещения.....        |  |
| 10.Санитарно – гигиенические помещения.....              |  |
| 11.Система информации на объекте.....                    |  |

## **1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта** Учебное здание ГПОАУ РИТ,  
3 отделения РИТ.

**1.2. Адрес объекта** 676770, Амурская область,  
г. Райчихинск, ул. Музыкальная д. 31.

### **1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 4 этажное, 3314,6 кв<sup>2</sup>.

находящееся по адресу: находящееся по адресу:, 676770, Амурская  
область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная д. 31.

Координаты: Объекта. 49.793957°, 129.406350°

N49.793957°, E129.406350°

49°47.64'N, 129°24.38'E

49°47'38.2452"N, 129°24'22.8600"E

Широта: 49.793957 N, Долгота: 129.406350 E (G) (O) (Я)

Высота над уровнем моря: 204.1 м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 776 кв<sup>2</sup>.

**1.4. Год постройки** здания 1970, последнего капитального ремонта - не  
проводился

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** *текущего* с 01 июня  
2019г, *капитального* не проводился.

### **Сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6. Название организации (учреждения):** ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЙЧИХИНСКОГО  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.  
ГПОАУ РИТ.

### **1.7. Юридический адрес организации (учреждения)**

Амурская область, г. Райчихинск ул. Пионерская, 31, e-mail: ptl.2@mail.ru,  
rayrit@mail.ru.

Режим работы: пн.-пт. - 8.00-17.00

Телефоны: 8 (41647) 2-30-56 (1-е отделение).

**1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.**

**1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)**

- государственная.

**1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.**

**1.11. Вышестоящая организация (наименование)**

Учредитель - Министерство образования и науки Амурской области.

**1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты**

Министерство образования и науки Амурской области (далее - министерство) является исполнительным органом государственной власти области, проводящим государственную политику и осуществляющим отраслевое управление в сфере образования, научной деятельности, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций Амурской области (в ред. постановления губернатора Амурской области от 09.10.2015 N 251)

Министерство является правопреемником департамента образования администрации Амурской области.

ул. Шимановского, 8, г. Благовещенск, 675000, Факс (4162) 22-62-45

ОГРН 1072801009016

ИНН 2801123696, КПП 280101001

Адрес сайта - [www.obramur.ru](http://www.obramur.ru)

тел. 226-510, e-mail: [obr@amurobl.ru](mailto:obr@amurobl.ru) , [mail@obramur.ru](mailto:mail@obramur.ru)

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

**2.1 Сфера деятельности** *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

- Образование.

**2.2 Виды оказываемых услуг**

- общее образование, профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование.

**2.3 Форма оказания услуг:** (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

**2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту** (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): - дети, взрослые трудоспособного возраста.

**2.5 Категории обслуживаемых инвалидов** (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): инвалиды, инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

**2.6 Плановая мощность: посещаемость** (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек.

**2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида** (да, нет) – нет.

### **3. Состояние доступности объекта**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Все маршруты городских автобусов. От Автовокзала (остановка - 16 Школа), до остановки «Амурский уголь», ориентировочное время в пути 7 мин. От автобусной остановки - «Амурский уголь» до 3 отд. РИТ приблизительно время пешком 2-7 мин.

Автобусами Номер №2 У "Аэропорт-Автовокзал"

Дни следования: 1, 2, 3, 4, 5

№4 "Аэропорт -РЦХ" (ежедневно)

№7 А "Обувная фабрика - п. Зельвино" (ежедневно)

№2 Т "Автовокзал-Аэропорт"

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта** 225 метров.

**3.2.2 время движения (пешком)** 2-7 минут.

**3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - да.**

**3.2.4 Перекрестки:** *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нерегулируемые;

**3.2.5 Информация на пути следования к объекту:** *акустическая, тактильная, визуальная;* - нет.

**3.2.6 Перепады высоты на пути:** *есть, нет (описать) – нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет - нет.*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант<br>организации<br>доступности объекта<br>(формы<br>обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | «ДУ»  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | «ДУ»  |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ»  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | «ДУ»  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | «ДУ»  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | «А»   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала, «ВНД»- временно недоступен.

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные<br>зоны                      | Состояние<br>доступности, в том<br>числе для основных<br>категорий<br>инвалидов** |
|----------|---|---|
|          | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДЧ-И (К, О, У)  |
|          | Вход (входы) в здание   | ДЧ-И (К, О, Г, У)   |
|          | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)  |
|          | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)  |
|          | Санитарно-гигиенические помещения                               | ДУ  |
|          | Система информации и связи (на всех<br>зонах)                   | ДУ  |
|          | Пути движения к объекту (от<br>остановки транспорта)            | ДУ  |

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован пандусом; нет кнопки вызова помощника.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№ | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта | Рекомендации по<br>адаптации объекта (вид |
|--------|--|---|
|--------|--|---|

| п<br>\п |  | работы)*                     |
|---------|--|------------------------------|
| 1       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ремонт (текущий)             |
| 2       | Вход (входы) в здание  | ремонт (текущий)             |
| 3       | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ремонт (текущий)             |
| 4       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий)             |
| 5       | Санитарно-гигиенические помещения                            | индивидуальное решение с ТСП |
| 6       | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ремонт (текущий)             |
| 7       | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ремонт (текущий)             |
| 8       | <b>Все зоны и участки</b>                                    | ремонт (текущий)             |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

*(указывается наименование документа: программы, плана) -*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):-

Согласование



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Да  
[www.rayrit@mail.ru](mailto:www.rayrit@mail.ru)

---

*(наименование сайта, портала)*

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» февраля 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № 3 акта от «25» февраля 2019 г.
3. Решения Комиссии от «26» февраля 2019 г.

В составе:

Директор ГПОАУ РИТ – Кузьмичева Юлия Александровича;  
Заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по  
г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс – Днепроvская Ирина Леонидовна.  
Зам. дир по УПР – Подберезный Анатолий Анатольевич;  
Зам. дир по АХР – Фарченко Раисы Михайловны;  
Заведующей 3 отделением – Белякова Людмила Алексеевна;  
Инженера по ком.системам – Якушкина Юрия Владимировича;

Согласовано  
Государственное Казенное Учреждение  
Амурской Области Управление  
Социальной  
Защиты населения по  
г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс



Утверждаю:

Директор ГПОАУ РИТ

Кузьмичев Ю.А.

« » 2019г.

Начальник управления.

 ГИСКУРОВА И.М.

« » 2019г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

Учебное здание ГПОАУ РИТ, 3 отделения РИТ.

ул. Музыкальная д.31.

### 1. Общие сведения об объекте

**1.1. Наименование (вид) объекта** Учебное здание ГПОАУ РИТ,  
3 отделения РИТ.

**1.2. Адрес объекта** 676770, Амурская область,  
г. Райчихинск, ул. Музыкальная д. 31.

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 4 этажное, 3314,6 кв<sup>2</sup>.

находящееся по адресу: находящееся по адресу:, 676770, Амурская  
область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная д. 31.

Координаты: Объекта. 49.793957°, 129.406350°

N49.793957°, E129.406350°

49°47.64'N, 129°24.38'E

49°47'38.2452"N, 129°24'22.8600"E

Широта: 49.793957 N, Долгота: 129.406350 E (G) (O) (Я)

Высота над уровнем моря: 204.1 м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 776 кв<sup>2</sup>.

**1.4. Год постройки** здания 1970, последнего капитального ремонта - не  
проводился

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** *текущего* с 01 июня  
2019г, *капитального* не проводился.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6. Название организации (учреждения):** ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.  
ГПОАУ РИТ.

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения)**

Амурская область, г. Райчихинск ул. Пионерская, 31, e-mail: ptl.2@mail.ru, rayrit@mail.ru.

Режим работы: пн.-пт. - 8.00-17.00

Телефоны: 8 (41647) 2-30-56 (1-е отделение).

**1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.**

**1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)**

- государственная.

**1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.**

**1.11. Вышестоящая организация (наименование)**

Учредитель - Министерство образования и науки Амурской области.

**1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты**

Министерство образования и науки Амурской области (далее - министерство) является исполнительным органом государственной власти области, проводящим государственную политику и осуществляющим отраслевое управление в сфере образования, научной деятельности, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций Амурской области (в ред. постановления губернатора Амурской области от 09.10.2015 N 251)

Министерство является правопреемником департамента образования администрации Амурской области.

ул. Шимановского, 8, г. Благовещенск, 675000, Факс (4162) 22-62-45

ОГРН 1072801009016

ИНН 2801123696, КПП 280101001

Адрес сайта - [www.obramur.ru](http://www.obramur.ru)

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

**2.1 Сфера деятельности** *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

- Образование.

**2.2 Виды оказываемых услуг**

- общее образование, профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование.

**2.3 Форма оказания услуг:** *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)* - на объекте.

**2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту** *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):* - дети, взрослые трудоспособного возраста.

**2.5 Категории обслуживаемых инвалидов** *(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):* инвалиды, инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

**2.6 Плановая мощность: посещаемость** *(количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность* 400 человек.

**2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида** *(да, нет)* – нет.

## **3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

Все маршруты городских автобусов. От Автовокзала (остановка - 16 Школа), до остановки «Амурский уголь», ориентировочное время в пути 7 мин. От автобусной остановки - «Амурский уголь» до 3 отд. РИТ приблизительно время пешком 2-7 мин.

Автобусами Номер №2 У "Аэропорт-Автовокзал"

Дни следования: 1, 2, 3, 4, 5

№4 "Аэропорт -РЦХ" (ежедневно)

№7 А "Обувная фабрика - п. Зельвино" (ежедневно)

№2 Т "Автовокзал-Аэропорт"

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1** расстояние до объекта от остановки транспорта 225 метров.

**3.2.2** время движения (пешком) 2-7 минут.

**3.2.3** наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), - да.

**3.2.4** **Перекрестки:** *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые;*

**3.2.5** **Информация на пути следования к объекту:** *акустическая, тактильная, визуальная;* - нет.

**3.2.6** **Перепады высоты на пути:** *есть, нет* (описать) – нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет.

### **3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант<br>организации<br>доступности объекта<br>(формы<br>обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | «ДУ»  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | «ДУ»  |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ»  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | «ДУ»  |

|   |                                    |      |
|---|------------------------------------|------|
| 5 | с нарушениями слуха                | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А»  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала, «ВНД»- временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|----------|--|---|
|          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К, О, У)  |
|          | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (К, О, Г, У)   |
|          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)  |
|          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)  |
|          | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ  |
|          | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ  |
|          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ  |

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**  
Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично

избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован пандусом; нет кнопки вызова помощника.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п<br>\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------------------|--|---|
| 1                 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ремонт (текущий)                                |
| 2                 | Вход (входы) в здание  | ремонт (текущий)                                |
| 3                 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ремонт (текущий)                                |
| 4                 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий)                                |
| 5                 | Санитарно-гигиенические помещения                            | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 6                 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ремонт (текущий)                                |
| 7                 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ремонт (текущий)                                |
| 8                 | <b>Все зоны и участки</b>                                    | ремонт (текущий)                                |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

---

*(указывается наименование документа:*

*программы, плана) -*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (*нужное подчеркнуть*):-

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности **Да**  
[www.rayrit@mail.ru](mailto:www.rayrit@mail.ru)

---

*(наименование сайта, портала)*

## **5. Особые отметки**

### **Руководитель рабочей группы:**

Директор ГПОАУ РИТ – Кузьмичева Юрия Александровича;

### **Члены рабочей группы:**

Заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс – Днепроvская Ирина Леонидовна.

Зам. дир по УПР – Подберезный Анатолий Анатольевич;

Зам. дир по АХР – Фарченко Раисы Михайловны;

Заведующей 3 отделением – Белякова Людмила Алексеевна;

Инженера по ком.системам – Якушкина Юрия Владимировича;



Согласовано  
Государственное Казенное Учреждение  
Амурской Области Управление  
Социальной  
Защиты населения по  
г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс

Утверждаю:

Директор ГПОАУ РИТ

Кузьмичев Ю.А.

«    »    2019г.



Начальник управления.

 Скужина И.М.

«    »    2019г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Учебное здание ГПОАУ РИТ, 3 отделения РИТ.  
ул. Музыкальная д.31.

### 1. Общие сведения об объекте

**1.1. Наименование (вид) объекта** Учебное здание ГПОАУ РИТ,  
3 отделения РИТ.

**1.2. Адрес объекта** 676770, Амурская область,  
г. Райчихинск, ул. Музыкальная д. 31.

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 4 этажное, 3314,6 кв<sup>2</sup>.

находящееся по адресу: находящееся по адресу:, 676770, Амурская  
область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная д. 31.

Координаты: Объекта. 49.793957°, 129.406350°

N49.793957°, E129.406350°

49°47.64'N, 129°24.38'E

49°47'38.2452"N, 129°24'22.8600"E

Широта: 49.793957 N, Долгота: 129.406350 E (G) (O) (Я)

Высота над уровнем моря: 204.1 м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 776 кв<sup>2</sup>.

**1.4. Год постройки** здания 1970, последнего капитального ремонта - не  
проводился

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** *текущего* с 01 июня 2019г, *капитального* не проводился.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6. Название организации (учреждения):** ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.  
ГПОАУ РИТ.

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения)**

Амурская область, г. Райчихинск ул. Пионерская, 31, e-mail: ptl.2@mail.ru, rayrit@mail.ru.

Режим работы: пн.-пт. - 8.00-17.00

Телефоны: 8 (41647) 2-30-56 (1-е отделение).

**1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -** оперативное управление.

**1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)**

- государственная.

**1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) –** региональная.

**1.11. Вышестоящая организация (наименование)**

Учредитель - Министерство образования и науки Амурской области.

**1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты**

Министерство образования и науки Амурской области (далее - министерство) является исполнительным органом государственной власти области, проводящим государственную политику и осуществляющим отраслевое управление в сфере образования, научной деятельности, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций Амурской области (в ред. постановления губернатора Амурской области от 09.10.2015 N 251)

Министерство является правопреемником департамента образования администрации Амурской области.

ул. Шимановского, 8, г. Благовещенск, 675000, Факс (4162) 22-62-45

ОГРН 1072801009016

ИНН 2801123696, КПП 280101001

Адрес сайта - [www.obramur.ru](http://www.obramur.ru)

тел. 226-510, e-mail: [obr@amurobl.ru](mailto:obr@amurobl.ru) , [mail@obramur.ru](mailto:mail@obramur.ru)

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

**2.1 Сфера деятельности** *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

- Образование.

### **2.2 Виды оказываемых услуг**

- общее образование, профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование.

**2.3 Форма оказания услуг:** *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)* - на объекте.

**2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту** *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):* - дети, взрослые трудоспособного возраста.

**2.5 Категории обслуживаемых инвалидов** *(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):* инвалиды, инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

**2.6 Плановая мощность: посещаемость** *(количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность* 400 человек.

**2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида** *(да, нет) –* нет.

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

Все маршруты городских автобусов. От Автовокзала (остановка - 16 Школа), до остановки «Амурский уголь», ориентировочное время в пути 7

мин. От автобусной остановки - «Амурский уголь» до 3 отд. РИТ приблизительно время пешком 2-7 мин.

Автобусами Номер №2 У "Аэропорт-Автовокзал"

Дни следования: 1, 2, 3, 4, 5

№4 "Аэропорт -РЦХ" (ежедневно)

№7 А "Обувная фабрика - п. Зельвино" (ежедневно)

№2 Т "Автовокзал-Аэропорт"

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1** расстояние до объекта от остановки транспорта 225 метров.

**3.2.2** время движения (пешком) 2-7 минут.

**3.2.3** наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), - да.

**3.2.4** **Перекрестки:** *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые;*

**3.2.5** **Информация на пути следования к объекту:** *акустическая, тактильная, визуальная;* - нет.

**3.2.6** **Перепады высоты на пути:** *есть, нет* (описать) – нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет.

### **3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения) | Вариант<br>организации<br>доступности объекта<br>(формы<br>обслуживания)* |
|-----------|--|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>   | «ДУ»  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>           |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках    | «ДУ»  |

|   |   |      |
|---|---|------|
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения                        | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха                         | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | «А»  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала, «ВНД»- временно недоступен.

### **3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|----------|--|---|
|          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К, О, У)  |
|          | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (К, О, Г, У)   |
|          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)  |
|          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)  |
|          | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ  |
|          | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ  |
|          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ  |

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован пандусом; нет кнопки вызова помощника.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ремонт (текущий)                                |
| 2     | Вход (входы) в здание  | ремонт (текущий)                                |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ремонт (текущий)                                |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий)                                |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | индивидуальное решение с ТСР                    |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ремонт (текущий)                                |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ремонт (текущий)                                |
| 8     | <b>Все зоны и участки</b>                                    | ремонт (текущий)                                |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

---

*(указывается наименование документа: программы, плана) -*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (*нужное подчеркнуть*):-

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Да  
[www.rayrit@mail.ru](mailto:www.rayrit@mail.ru)

---

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### **Руководитель рабочей группы:**

Директор ГПОАУ РИТ – Кузьмичева Юрия Александровича;

### **Члены рабочей группы:**

Заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс – Днепроvская Ирина Леонидовна.

Зам. дир по УПР – Подберезный Анатолий Анатольевич;

Зам. дир по АХР – Фарченко Раисы Михайловны;

Заведующей 3 отделением – Белякова Людмила Алексеевна;

Инженера по ком.системам – Якушкина Юрия Владимировича;

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4  
от «25» февраля 2019 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная, д.31., сайт www.rayrit.ru

*Наименование объекта, адрес*

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |   |        | Выявленные нарушения и замечания  |                                   | Работы по адаптации объектов |            |
|----------|--|------------------|---|--------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------|
|          |  | есть/<br>нет     | № на плане  | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория)  | Содержание                   | Виды работ |
| 1.1      | Вход (входы) на территорию                         | есть             | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | -      | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |                              |            |
| 1.2      | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | замечаний нет   | -      | -   | -                                 |                              |            |
| 1.3      | Лестница (наружная)                                | есть             | Замечаний нет   | -      | -   | -                                 |                              |            |



|     |                         |     |   |    |   |   |  |  |
|-----|-------------------------|-----|---|----|---|---|--|--|
| 1.4 | Пандус (наружный)       | да  | индивидуальные решения с помощью ТСР      | ДУ | - | - |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | нет | -   | -  | - | - |  |  |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | -   | есть гигиенические сертификаты, материалы | -  | - | - |  |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Территория, прилегающая к учреждению        | ДЧ-И (К, О, С, У)   | -          | -      | текущий ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3  
от «25» февраля 2019 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная, д.31., сайт www.rayrit.ru

*Наименование объекта, адрес*

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания     |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                           | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             | -          | -      | Замечаний нет                        | -                                | -                            | -          |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | да               | -          | -      | индивидуальные решения с помощью ТСР | К,О,С                            | -                            | -          |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | -          | -      | -                                    | К,О,С,Г,У                        | -                            | -          |

|     |                 |      |   |   |                       |      |  |                |
|-----|-----------------|------|---|---|-----------------------|------|--|----------------|
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | - | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур          | есть | - | - | -                     | К, О |  | Текущий ремонт |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Основной вход                               | ДЧ-И (К, О, С,У)  | -          | -      | Текущий ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная, д.31., сайт www.rayrit.ru

*Наименование объекта, адрес*

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                |  | Работы по адаптации объектов                            |                |
|----------|---|------------------|---------------|-----------|--|--|---|----------------|
|          |   | есть/<br>нет     | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание   | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание  | Виды работ     |
| 3.1      | Коридор (вестибюль, зона ожидания)                        | есть             | -             | -         | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | К, О, С                                | установить информационные таблички о препятствиях       | текущий ремонт |
| 3.2      | Лестница (внутри здания)                                  | есть             | -             | -         | Есть периллы ограждения                            | О, С                                   | -   | -              |
| 3.3      | Пандус (внутри здания)                                    | нет              | -             | -         | -  | -                                      | Перепланировка возможна только при реконструкции здания | -              |

|     |  |     |   |   |  |         |  |   |
|-----|--|-----|---|---|--|---------|--|---|
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник)                                      | нет | - | - | -  | -       | Перепланировка возможна только при реконструкции здания                        | - |
| 3.5 | Дверь  | да  | - | - | -  | -       | -  | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (лестница внутри здания),<br>(в т.ч. зоны безопасности) | да  | - | - | -  | -       | -  | - |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне  | -   | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях,<br>отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | - |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                         | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |      | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|------|---|
|   |   | № на плане | фото |   |
| <b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b> | ДЧ-И (О, С, Г)  | 4,5        | -    | текущий ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная, д.31., сайт [www.rayrit.ru](http://www.rayrit.ru)

*Наименование объекта, адрес*

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | -          | -      | -                                | К, О, С                          | -                            | -          |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

|     |   |     |   |   |   |   |   |                |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|----------------|
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания                              | нет | - | - | -   | - | -   | -              |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту внутри здания | нет | - | - | -   | - | -   | -              |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания                         | нет | - | - | -   | - | -   | -              |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                                     | -   | - | - | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | текущий ремонт |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов                 | ДЧ-И (О, С, Г)   | -          | -      | Индивидуальные решения с помощью ТСР   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная, д.31., сайт www.rayrit.ru

*Наименование объекта, адрес*

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Место приложения труда                      | -   | -          | -      | -   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Приложение 4(Ш)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3  
от «25» февраля 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант Ш – жилые помещения**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная, д.31., сайт www.rayrit.ru

*Наименование объекта, адрес*

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

|  |                        |            |              |
|--|------------------------|------------|--------------|
|  | Состояние доступности* | Приложение | Рекомендации |
|--|------------------------|------------|--------------|

| Наименование структурно-функциональной зоны | (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--------------------------------------|------------|--------|--|
| Жилые помещения                             | -                                    | -          | -      | -  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3  
от «25» февраля 2019 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная, д.31., сайт www.rayrit.ru

*Наименование объекта, адрес*

| №<br>п/п | Наименование функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания   |  | Работы по адаптации объектов  |                   |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|---|--|---|-------------------|
|          |  | есть/<br>нет     | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание  | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание  | Виды работ        |
| 5.1      | Туалетная комната                                      | есть             |               |           | имеются краны<br>рычажного и нажимного<br>действия,<br>не оборудованы<br>двухсторонней связью с<br>диспетчерским пунктом<br>или кнопкой вызова,<br>есть аварийное<br>освещение<br>отсутствуют поручни и | С, О, Г                                | установить поручни<br>и опоры<br>установить крючки<br>для одежды,<br>костылей и т.п.<br>оборудовать<br>кнопкой вызова | Текущий<br>ремонт |

|     |                               |      |   |   |  |          |   |                   |
|-----|-------------------------------|------|---|---|--|----------|---|-------------------|
|     |                               |      |   |   | опоры  |          |   |                   |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната       | -    | - | - | -  | -        | -   | -                 |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | - | -  | -        | -   | -                 |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне       | -    | - | - | отсутствуют<br>информирующие<br>таблички о помещении,<br>розетки и выключатели<br>расположены на высоте<br>1,5<br><br>отсутствуют<br>предупреждающие<br>тактильные средства об<br>опасностях | С, Г, О, | установить<br>информирующие<br>таблички о<br>помещениях с<br>дублированием<br>рельефными<br>буквами,<br><br>установить<br>предупреждающие<br>тактильные маячки,<br><br>установить<br>выключатели на<br>высоте 0,8 | текущий<br>ремонт |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| <b>Санитарно-гигиенических помещений</b>    | ДЧ-И(О, С, Г)   | -          | -      | Капитальный ремонт  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3  
от «25» февраля 2019 г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Музыкальная, д.31., сайт www.rayrit.ru

*Наименование объекта, адрес*

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов  |  |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|--|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ   |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             | -          | -      | отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения | С, Г, О, У                       | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло | текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2   | Акустические средства                              | есть             | -          | -      | замечаний нет  | С, Г, О, У                       | -   | -  |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              | -          | -      | отсутствуют тактильные средства предупреждения об                                    | С                                | установить тактильные средства предупреждения об опасностях   | индивидуальные решения с помощью                     |

|  |                         |   |   |   |  |      |   |   |
|--|-------------------------|---|---|---|--|------|---|---|
|  |                         |   |   |   | опасностях   |      |   | ТСР   |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует система предупреждения <b>световая</b> , синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Системы информации на объекте               | ДЧ-И (О, С, Г)  | -          | -      | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР                        |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.