

Согласовано
Государственное Казенное Учреждение
Амурской Области Управление
Социальной
Защиты населения по
г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс

Утверждаю:
Директор ГПОАУ РИТ
Кузьмичев Ю.А.
« » 2019г.



Начальник управления.
 Никulina И.М.
« » 2019г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Общежитие РИТ, ул. Пионерская д.30.

Содержание

1.Паспорт доступности.....	
2.Анкета.....	
3.Акт обследования.....	
4.Территория, прилегающая к зданию.....	
5.Входы, выходы в здание.....	
6.Пути движения внутри здания.....	
7.Зоны целевого назначения.....	
8.Зоны целевого назначения – места приложения труда.....	
9.Зоны целевого назначения – жилые помещения.....	
10.Санитарно – гигиенические помещения.....	
11.Система информации на объекте.....	

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие ГПОАУ РИТ.

1.2. Адрес объекта Общежитие: ул. Пионерская, д.30, e-mail: rayrit@mail.ru.

Режим работы: - круглосуточный 8(41647) 2-03-01.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажное, 2385,8 кв².

находящееся по адресу: Общежитие находящееся по адресу:, 676770, Амурская область,

г. Райчихинск, ул. Пионерская д.30.

Координаты адреса Пионерская улица, 30: 49° 47' 29,994", 129° 24' 8,4059999999999999".

Широта и Долгота: 49.791665, 129.402335.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.

1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта - не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* с 01 июня 2019г, *капитального* не проводился.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

ГПОАУ РИТ.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

Амурская область, г. Райчихинск ул. Пионерская, 31, e-mail: ptl.2@mail.ru, rayrit@mail.ru.

Режим работы: пн.-пт. - 8.00-17.00

Телефоны: 8 (41647) 2-30-56 (1-е отделение).

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

- государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Учредитель - Министерство образования и науки Амурской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Министерство образования и науки Амурской области (далее - министерство) является исполнительным органом государственной власти области, проводящим государственную политику и осуществляющим отраслевое управление в сфере образования, научной деятельности, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций Амурской области (в ред. постановления губернатора Амурской области от 09.10.2015 N 251)

Министерство является правопреемником департамента образования администрации Амурской области.

ул. Шимановского, 8, г. Благовещенск, 675000, Факс (4162) 22-62-45

ОГРН 1072801009016

ИНН 2801123696, КПП 280101001

Адрес сайта - www.obramur.ru

тел. 226-510, e-mail: obr@amurobl.ru , mail@obramur.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

- Образование.

2.2 Виды оказываемых услуг

- общее образование, профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): - дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): инвалиды, инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Все маршруты городских автобусов. От Автовокзала (остановка - 16 Школа), до остановки «Сбербанк», ориентировочное время в пути 4 мин. От автобусной остановки - «Сбербанк» до общежития РИТ приблизительно время пешком 4-10 мин.

Автобусами Номер №2 У "Аэропорт-Автовокзал"

Дни следования: 1, 2, 3, 4, 5

№4 "Аэропорт -РЦХ" (ежедневно)

№7 А "Обувная фабрика - п. Зельвино" (ежедневно)

№2 Т "Автовокзал-Аэропорт"

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 502 метров.

3.2.2 время движения (пешком) 4-10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), - да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; - нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать) – нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет - нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала, «ВНД»- временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том
---	--	---------------------------------

п/п		числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован пандусом; нет кнопки вызова помощника; Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид
№		

п \п		работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана) -

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):-

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Да
www.rayrit@mail.ru

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» февраля 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № 2 акта от «25» февраля 2019 г.
3. Решения Комиссии от «26» февраля 2019 г.

В составе:

Директор ГПОАУ РИТ – Кузьмичева Юлия Александровича;
Заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по
г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс – Днепроvская Ирина Леонидовна.
Зам. дир по УПР – Подберезный Анатолий Анатольевич;
Зам. дир по АХР – Фарченко Раисы Михайловны;
Заведующая общежитием РИТ - Панаско Татьяна Владимировна;
Инженера по ком.системам – Якушкина Юрия Владимировича;

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЙЧИХИНСКОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

ГПОАУ РИТ.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

Амурская область, г. Райчихинск ул. Пионерская, 31, e-mail: ptl.2@mail.ru,
rayrit@mail.ru.

Режим работы: пн.-пт. - 8.00-17.00

Телефоны: 8 (41647) 2-30-56 (1-е отделение).

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

- государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Учредитель - Министерство образования и науки Амурской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Министерство образования и науки Амурской области (далее - министерство) является исполнительным органом государственной власти области, проводящим государственную политику и осуществляющим отраслевое управление в сфере образования, научной деятельности, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций Амурской области (в ред. постановления губернатора Амурской области от 09.10.2015 N 251)

Министерство является правопреемником департамента образования администрации Амурской области.

ул. Шимановского, 8, г. Благовещенск, 675000, Факс (4162) 22-62-45

ОГРН 1072801009016

ИНН 2801123696, КПП 280101001

Адрес сайта - www.obramur.ru

тел. 226-510, e-mail: obr@amurobl.ru , mail@obramur.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- Образование.

2.2 Виды оказываемых услуг

- общее образование, профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): - дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Все маршруты городских автобусов. От Автовокзала (остановка - 16 Школа), до остановки «Сбербанк», ориентировочное время в пути 4 мин. От автобусной остановки - «Сбербанк» до общежития РИТ приблизительно время пешком 4-10 мин.

Автобусами Номер №2 У "Аэропорт-Автовокзал"

Дни следования: 1, 2, 3, 4, 5

№4 "Аэропорт -РЦХ" (ежедневно)

№7 А "Обувная фабрика - п. Зельвино" (ежедневно)

№2 Т "Автовокзал-Аэропорт"

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 502 метров.

3.2.2 время движения (пешком) 4-10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), - да.

3.2.4 **Перекрестки:** *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.*

3.2.5 **Информация на пути следования к объекту:** *акустическая, тактильная, визуальная;* - нет.

3.2.6 **Перепады высоты на пути:** *есть, нет* (описать) – нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»

6	с нарушениями умственного развития	«А»
---	------------------------------------	-----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала, «ВНД»- временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Вход в

здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован пандусом; нет кнопки вызова помощника; Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа:

программы, плана) -

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть):-*

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности **Да**
www.rayrit@mail.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Руководитель рабочей группы:

Директор ГПОАУ РИТ – Кузьмичева Юрия Александровича;

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс – Днепровская Ирина Леонидовна.

Зам. дир по УПР – Подберезный Анатолий Анатольевич;

Зам. дир по АХР – Фарченко Раисы Михайловны;

Заведующая общежитием РИТ - Панаско Татьяна Владимировна;

Инженера по ком.системам – Якушкина Юрия Владимировича;

Согласовано
Государственное Казенное Учреждение
Амурской Области Управление
Социальной
Защиты населения по
г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс

Утверждаю:
Директор ГПОАУ РИТ
Кузьмичев Ю.А.
«__» _____ 2019г.



Начальник управления.
И.М. Кузнецова И.М.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Общежитие РИТ.
ул. Пионерская д.30.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие ГПОАУ РИТ.

1.2. Адрес объекта Общежитие: ул. Пионерская, д.30, e-mail:
rayrit@mail.ru.

Режим работы: - круглосуточный 8(41647) 2-03-01.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажное, 2385,8 кв².

находящееся по адресу: Общежитие находящееся по адресу:, 676770,
Амурская область,

г. Райчихинск, ул. Пионерская д.30.

Координаты адреса Пионерская улица, 30: 49° 47' 29,994", 129° 24'
8,4059999999999999".

Широта и Долгота: 49.791665, 129.402335.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.

1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта - не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего с 01 июня 2019г, капитального не проводился.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.
ГПОАУ РИТ.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

Амурская область, г. Райчихинск ул. Пионерская, 31, e-mail: ptl.2@mail.ru, rayrit@mail.ru.

Режим работы: пн.-пт. - 8.00-17.00

Телефоны: 8 (41647) 2-30-56 (1-е отделение).

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

- государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Учредитель - Министерство образования и науки Амурской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Министерство образования и науки Амурской области (далее - министерство) является исполнительным органом государственной власти области, проводящим государственную политику и осуществляющим отраслевое управление в сфере образования, научной деятельности, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций Амурской области (в ред. постановления губернатора Амурской области от 09.10.2015 N 251)

Министерство является правопреемником департамента образования администрации Амурской области.

ул. Шимановского, 8, г. Благовещенск, 675000, Факс (4162) 22-62-45

ОГРН 1072801009016

ИНН 2801123696, КПП 280101001

Адрес сайта - www.obramur.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

- Образование.

2.2 Виды оказываемых услуг

- общее образование, профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)* - на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):* - дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов *(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):* инвалиды, инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость *(количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность* 200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *(да, нет)* – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Все маршруты городских автобусов. От Автовокзала (остановка - 16 Школа), до остановки «Сбербанк», ориентировочное время в пути 4 мин.

От автобусной остановки - «Сбербанк» до общежития РИТ приблизительно время пешком 4-10 мин.

Автобусами Номер №2 У "Аэропорт-Автовокзал"

Дни следования: 1, 2, 3, 4, 5

№4 "Аэропорт -РЦХ" (ежедневно)

№7 А "Обувная фабрика - п. Зельвино" (ежедневно)

№2 Т "Автовокзал-Аэропорт"

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 502 метров.

3.2.2 время движения (пешком) 4-10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) – нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»

4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала, «ВНД»- временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован пандусом; нет кнопки вызова помощника; Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

*(указывается наименование документа:
программы, плана) -*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть):-*

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Да
www.rayrit@mail.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Руководитель рабочей группы:

Директор ГПОАУ РИТ – Кузьмичева Юрия Александровича;

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника управления ГКУ АО УСЗН по г. Райчихинск и п.г.т. Прогресс – Днепровская Ирина Леонидовна.

Зам. дир по УПР – Подберезный Анатолий Анатольевич;

Зам. дир по АХР – Фарченко Раисы Михайловны;

Заведующая общежитием РИТ - Панаско Татьяна Владимировна;

Инженера по ком.системам – Якушкина Юрия Владимировича;

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от «25» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д.30, сайт www.rayrit.ru

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	-	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	замечаний нет	-	-	-		
1.3	Лестница (наружная)	есть	Замечаний нет	-	-	-		

1.4	Пандус (наружный)	да	индивидуальные решения с помощью ТСР	ДУ	-	-		
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	есть гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, У)	-	-	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от «25» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д.30, сайт www.rayrit.ru.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	да	-	-	индивидуальные решения с помощью ТСР	К,О,С	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-

2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	К, О		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С,У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д.30, сайт www.rayrit.ru.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	К, О, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Есть периллы ограждения	О, С	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Перепланировка возможна только при реконструкции здания	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Перепланировка возможна только при реконструкции здания	-
3.5	Дверь	да	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	да	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)	4,5	-	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д.30, сайт www.rayrit.ru.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	К, О, С	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту внутри здания	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(О, С, Г)	-	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д.30, сайт www.rayrit.ru.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Приложение 4(Ш)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от «25» февраля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант Ш – жилые помещения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д.30, сайт www.rayrit.ru.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	------------------------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нет**

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д.30, сайт www.raurit.ru.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			<p>имеются краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, есть аварийное освещение отсутствуют поручни и</p>	С, О, Г	<p>установить поручни и опоры установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова</p>	Текущий ремонт

					опоры			
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 1,5 отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О,	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки, установить выключатели на высоте 0,8	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4
от «25» февраля 2019 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЙЧИХИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (СОКРАЩЕННО) ГПОАУ РИТ.

676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д.30, сайт www.rayrit.ru.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	С, Г, О, У	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	замечаний нет	С, Г, О, У	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью

					опасностях			ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения световая , синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.